

7/15 2023

オスプレイ墜落の動画公開


2017年8月5日、オーストラリア沖で訓練中の揚陸艦グリーンベイへの着艦に失敗して墜落した普天間基地（沖縄県宜野湾市）所属のMV-22オスプレイが着艦に失敗し、艦体に激突する瞬間の動画がこのほど、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開され、衝撃が広がっています。

動画は、オスプレイが着艦しようとして垂直に下降するとともから始まっています。当初は何の異変も見られません。しかし、突然バランスを崩して、左側に大きく傾き、左翼を甲板に機首を揚陸艦の右舷に激突させました。機体の爆発・炎上をおそれ、甲板で作業していた兵士はいっせいに走って避難。動画の撮影者も避難し、動画が終わりました。

次の動画は、海中に落下し、引き揚げられたオスプレイ。米海兵隊は18年5月に公表

イの残骸です。機体は曲がり、機首は碎け散っています。この事故で乗組員3人が死亡しました。

米海兵隊は事故報告書で、「運流したダッシュウォッシュ（吹き下ろし）が艦体にはね返り、ローター（回転翼）の強に入り込んだ」と分析しています。



ドック型揚陸艦グリーンベイに着艦しようとしてバランスを崩し、艦体に激突するMV-22オスプレイ

（写真：米海兵隊）

また、報告書は、「人的ミスは一切なかった」とも繰り返し強調していますが、過積載だった発生の一つとされています。

スは「一切なかった」とも繰り返し強調していますが、過積載だった発生の一つとされています。